

Дата: 28.09.2021

Група: 43

Предмет: Спецтехнології

УРОК 83-84

Тема: Техніка наплавки та її продуктивність. Продуктивність наплавки

Мета:

- Ознайомлення з процесом наплавки інструментів і деталей з вуглецевих і конструкційних сталей
- Вивчити послідовність підготовчих робіт
- Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії.

Починаючи вивчати тему «**ЕРЗ-3.1.3. Наплавлення простих і середньої складності деталей, вузлів та конструкцій з різних металів та сплавів**» звертаємо увагу на те, що для успішного виконання завдань по виконанню наплавлення на прості і складні деталі, необхідно спочатку оволодіти теорією та добре орієнтуватися в фізичних та хімічних властивостях різних металів та сплавів.

Наше завдання зрозуміти принцип виконання наплавлення простих деталей з різних матеріалів та сплавів

Технологічні процеси наплавлення і зварювання широко використовують при ремонті та відновленні бурильного інструменту, проте доводиться враховувати, що якість виконаних робіт із працею піддається контролю.

Наплавлення — нанесення одного чи кількох шарів матеріалу на поверхню виробу з використанням процесів зварювання.

Відновлювальне наплавлення застосовується для отримання первинних розмірів зношених або пошкоджених деталей. У цьому випадку наплавлений метал близький за складом і механічними властивостями основного металу.

Наплавлення функційних покриттів служить для отримання на поверхні виробів шару з потрібними властивостями. Основний метал забезпечує необхідну конструкційну міцність. Шар наплавленого металу надає особливих заданих властивостей: зносостійкість, жаротривкість, жароміцність, корозійну стійкість тощо.

Найважливіші вимоги, що ставляться до наплавлення, полягають в наступному: мінімальне проплавлення основного металу;

мінімальне перемішування наплавленого шару з основним металом;

мінімальне значення залишкових напружень і деформацій металу в зоні наплавлення;

зниження до прийнятних значень припусків на подальшу обробку деталей.

Способи наплавлення:

Ручне дугове наплавлення покритими електродами

Дугове наплавлення під флюсом дротами та стрічками

Дугове наплавлення у захисних газах вольфрамовими (неплавкими) і дротовими металевими (плавкими) електродами

Дугове наплавлення самозахисними порошковими дротами

Електрошлакове наплавлення

Плазмове наплавлення

Лазерне наплавлення

Електронно-променеве наплавлення

Індукційне наплавлення

Газополуменеве наплавлення




Рисунок 4.6 – Класифікація видів наплавлення

випадках, коли виріб, наприклад вал, піддається подальшій обробці, при наплавленні передбачається відповідний припуск. Технологія наплавлення дозволяє наносити шар спеціальної сталі або сплаву як на звичайні, так і на високоміцні конструкційні стали. При цьому забезпечуються гарні міцнісні і пластичні властивості околошовової зони. Технологія наплавлення досить складна, вимагає спеціального обладнання і точного дотримання температурного режиму, тому може проводитися тільки в ремонтно-механічних цехах заводу спеціально підготовленими робітниками. Технологія наплавлення валов полягає в наступному: очищення або (за наявності дефектів) проточкі їх, попередній місцевий підігрів наплавляється поверхні валка кільцевої пальником, наплавка, охолодження на повітрі і подальша механічна обробка. При температурі навколошного повітря нижче 0 по закінченні наплавлення пальником доцільно підігрітий наплавлений шар до 400 - 450 з наступним завантаженням валка в яму для зниження швидкості охолодження. Технологія наплавлення повинна забезпечувати задані властивості наплавленого металу, відсутність в ньому недопустимих дефектів і працездатність зміцнюючи вироби в цілому. Це досягається вибором присадочного матеріалу, способу, режиму, техніки наплавлення та термообробки. При вирішенні технологічних питань враховують матеріал наплавлюючого виробу, його масу, форму і умови роботи. Технологія наплавлення в середовищі вуглекислого газу проста, в окремих випадках наплавлення в середовищі вуглекислого газу є незамінним способом відновлення зношених деталей. Захист зони зварювання вуглекислим газом дозволяє провести цілий ряд заходів - підвищують якість наплавлених деталей. Зокрема, завдяки відсутності шлакової кірки представляється можливим застосовувати проковку шва поблизу зварюальної ванни, проводити тепловий захист наплавляються деталей. Технологія наплавлення електродною стрічкою забезпечує більшу високу якість у порівнянні з наплавленням електродним дротом. Технологія наплавлення різців полягає в наступному: на державка, виготовлену з виробної сталі Ст. Наплавлення ведеться в спеціальній формі, виготовленій з графіту або міді. Після наплавлення ріжучі кромки обробляють наждачним кругом, і різець готовий до вживання. Технологію наплавлення сталей типу С будують з урахуванням розглянутих вище особливостей. Для того щоб уникнути хрупкості наплавленого шару і околошовової зони (при наплавленні на сталь 110 Г13), процес наплавлення необхідно вести з

Технологія наплавлення для досвідченого зварювальника не представляє труднощів. При наплавленні користуються постійним струмом зворотної полярності, застосовуючи невелику силу струму. Товщина наплавленого шару рідко буває менше 3 мм. У тих

мінімальним тепло вкладення: малі сили струму і напруги дуги, вузькі валики, підвищена швидкість наплавлення, періодичне припинення процесу і зміна місця наплавлення. Така технологія наплавлення, незважаючи на деякі труднощі, володіє рядом переваг завдяки високій продуктивності, малій глибині проплавлення, підвищеної зносостійкості. Схема установки для ЕШН валків електродом-трубою. Розроблена технологія наплавлення валків вигорілої електродної стрічкою на серійних наплавочних автоматах, забезпечених спеціальною приставкою А-1747. При цьому забезпечується стійкий дугового процес, рівномірне плавлення стрічки, хороше формування валика. Порушення технології наплавлення валків призводить до появи дефектів у вигляді холодних і гарячих тріщин.

Особливості технології наплавлення різних сплавів у великій мірі визначаються складом наплавленого металу, який розділений на типи відповідно до проекту класифікації МДС. Нижче наведена технологія наплавлення твердими сплавами марок В2К і В3К ацетилено-кисневим полум'ям. Рекомендовані режими наплавлення порошковим дротом. Режим і технологія наплавлення порошковим дротом перевіряється в кожному окремому випадку стосовно до конкретних деталей з урахуванням їх хімічного складу, марки і діаметра порошкового дроту, розмірів і форми відновлюваної деталі, товщини шару наплавлення та інших даних. Стики-жужільна наплавлення. При розгляді технології наплавлення наплавлений метал розділений на типи відповідно до проекту класифікації МДС. При розробці технології наплавлення слід приділяти особливу увагу зоні термічного впливу та вживати заходів, що виключають виникнення дефектів в ній. Для відпрацювання технології наплавлення прес-втулок зі сталі ЗОХГСА перші досліди проводилися на складових втулках: зовнішня частина була виготовлена із сталі 4ХНВ, а внутрішня, що піддавалася автоматичної наплавленні, зі сталі ЗОХГСА. У першій складовою втулці трубна заготовівля із сталі ЗОХГСА була запресована в марнування втулку зі сталі 4ХНВ, нагріту до 400 С. Трубна заготовка, крім того, по торцях була прихвачена до втулки ручним дуговим зварюванням електродами К-5 А. Технологічна схема наплавлення. Спосіб і технологію наплавлення вибирають у відповідності з конструктивними особливостями наплавляються вироби. Результати дослідження та впровадження технології наплавлення можуть служити основою для подальшого вдосконалення якості відновлення автотракторних деталей автоматичної електродугової наплавленням під флюсом і в захисних газах. Для попередження відколів наплавленого шару технологія наплавлення повинна забезпечити мінімальні напруження і деформації, гарне сплавлення і відсутність в зоні термічного впливу зварювання гарячих структур. При наплавленні на вуглецеві сталі, що містять менше 028% С, попередній підігрів не потрібно. Необхідність попереднього підігріву залежить також від поєднання основного і наплавленого металу і від розмірів і форми наплавлюючого виробу. Як приклад нижче наведена технологія наплавлення сталініта щік дробарок. Для порівняння нижче наведені дані по технології наплавлення під флюсом і в середовищі вуглекислого газу. Режими наплавлення під флюсом конусів доменних печей за даними Магнітогорського металургійного комбінату на установціР-802. Наплавлення по цьому режиму

виконується зазвичай в п'ять шарів - перші два шари електродним дротом ПП-X12ВФ, а решта - дротом ПП-Х10В14. Поверхня великого конуса, що контактує з чашею, наплавляється дротом ПП-ЗХ2В8. Конуси наплавляються по гвинтовій лінії без попереднього підігріву, внаслідок чого в наплавленому шарі з'являється сітка тріщин. Твердість металу, наплавленого дротом ПП-10ХВ14 становить 58 - 60 Rc. Відпуску при 520 С піддається тільки малий конус. У процесі наплавлення контролю піддають: режим і технологію наплавлення, розміри наплавленого шару, характер плавлення присадочного металу, наявність видимих дефектів, легкість відставання шлаку, перегрів вироби. Електроди для наплавлення повинні розглядатися у зв'язку з технологією наплавлення конкретних деталей і умовами роботи наплавленого шару. Номограма для визначення. Для механізованої газо полум'яної наплавлення чорних металів розроблені обладнання і технологія наплавлення твердих сплавів на робочі поверхні деталей та інструменту. При нанесенні на інструменти покриття з карбіду вольфраму застосовується техніка і технологія киснево-ацетиленового наплавлення. Зварювальник повинен працювати в добре провітрюваному місці, щоб витяжка забезпечувала повне видалення отруйних газів, що утворюються при плавленні бронзи. Найбільш тверду наплавку дають електроди ЦН2 і Сормайт № 1 однак технологія наплавлення ними складна і при недостатньому освоєнні призводить до утворення в наплавленого металі тріщин і раковин. На підставі експериментальних даних і обліку теоретичних передумов по змочуваності розроблена і здійснена технологія наплавлення, що забезпечує надійне сплавлення кремнію і бору зі сталлю і чавуном. Зазначена технологія дозволила успішно наплавити навіть карбід бору, армування яким робочих поверхонь без підшару представляє виняткову трудність, і подібні експерименти в літературі досі не описані. Як видно, в їх структурі є чіткі гетерогенні фази з матрично-армований-ним будовою. Світла і темна складові утворюють цементуючу матрицю, подібну бджолиних стільників, в які вкреплені евтектика і карбіди. У деталей машин, виготовлених з вуглецевих, високо вуглецевих або легованих сталей, для яких технологією наплавлення передбачається попередній підігрів, масло з пор і тріщин видаляється під час цього ж підігріву. Деталі з високо марганцової сталі Г13 для яких попередній підігрів і взагалі нагрів, крім спеціальної термообробки, виробляти не можна, очищаються від масла виварки в 5-процентному розчині каустичної соди з наступним промиванням їх чистою гарячою водою. Цей метод є досить перспективним в ремонтних умовах ГЕС, тому потрібна подальша робота по створенню порошкових дротів потрібного складу і вдосконалення технології наплавлення. Виявлені дефекти наплавлення (пори, газові раковини, шлакові включення), повинні бути видалені, а зачищене місце знову заварено з дотриманням вимог технології наплавлення, яка викладена вище. При наплавленні в вуглевисому газі рід і полярність струму, щільність струму, величина напруги дуги, діаметр електродного дроту і її виліт, швидкість наплавлення і подачі дроту є найважливішим елементом технології наплавлення. В даний час, як уже про це згадувалося раніше, наплавка виробляється на постійному струмі зворотної полярності. Сила струму наплавлення пов'язана з його щільністю, діаметром і маркою електродного дроту, глибиною проплавлення основного металу, швидкістю подачі дроту,

довжиною дуги і, отже, напругою дуги, її стійкістю і продуктивністю.

Різновидність дефектів і пошкоджень з урахуванням основних причин їх появи (друга цифра в номері дефекту) позначають наступним чином:

0 - дефекти та пошкодження, пов'язані з недоліками в технології виготовлення рейок;

1 - пов'язані з недостатньою контактно-втомної міцністю металу рейок;

2 - пов'язані з недоліками профілю рейок або конструкції стикового скріплення;

3 - пов'язані з недоліками поточного утримання колії;

4 - викликані порушеннями у впливі на рейки рухомого складу (боксовані, повзуни та ін);

5 - пов'язані з ударами інструментом і з іншими механічними впливами на рейки;

6 - пов'язані з недоліками технології зварювання рейок;

7 - пов'язані з недоліками технології гартування рейок;

8 - пов'язані з недоліками технології наплавлення рейок або приварювання рейкових з'єднувачів;

9 - пов'язані з іншими не перерахованими вище причинами. Сталініт являє собою суміш порошків ферохрому і феромарганцю з чавунною стружкою і нафтовим коксом. Технологія наплавлення сталініта відрізняється тим, що на поверхню деталі поміщають тонкий шар прожареної бури, а на нього насипають шари порошку товщиною 5 - 6 мм, який плавлять в полум'ї електричної дуги, створюваної вугільним електродом. Товщина наплавленого шару приблизно вдвічі менше товщини шару порошку. Для наплавлення служать прутки стелліта марки ВЗК. Відмінною особливістю технології наплавлення є попереднє нагрівання крайки до запотівання з подальшим введенням стелліта. При ремонті деталей проточного тракту гідротурбін в даний час для цих цілей найбільш часто застосовують електродугове наплавлення. При правильно обраних зварювальних матеріалах і дотриманні технології наплавлення кавітаційна стійкість деталей гідротурбін може бути значно підвищена. Тому для успішного застосування зносостійкого наплавлення при ремонті проточного тракту гідротурбін необхідні науково обґрунтовані та перевірені у виробничих умовах рекомендації з вибору наплавочних матеріалів і технології наплавлення. Крім того, у зв'язку з великим обсягом ремонто-відновлювальних робіт вельми актуальними є питання удосконалення технології ремонту з метою підвищення продуктивності праці і поліпшення якості. Для правильної організації підготовки деталей до наплавлення і виконання наплавочних робіт необхідно після огляду та замірів зносу деталі скласти карту технологічного процесу цих робіт. У ній повинні бути відображені причини і характер зносу, умови роботи деталей, обсяг робіт, вид і спосіб наплавлення, марка і діаметр електродів, режим і технологія наплавлення, час на виконання робіт, послідовність операцій, припуск на механічну обробку, необхідність попередньої і наступної термічної обробки.

Коефіцієнт лінійного розширення а 1061 /град, зварюваних матеріалів. Однією з характерних особливостей різнопідвидів зварювання з'єднань є наявність загартованого ділянки - околошовної зони в тепlostійких сталей, що знаходиться під впливом температурних розтягуючих напружень. Низька деформаційна здатність загартованого ділянки може з'явитися причиною

крихкого руйнування зварного з'єднання при впливі напруг. Тому технологія наплавлення повинна забезпечувати максимальне обмеження факторів, що знижують в'язкість руйнування металуколошовної зони. Однак знос цих покриттів також високий. При цьому складна технологія наплавлення: не можна допускати температуру на кромках ребер ротора вище 150 так як в протицному випадку утворяться тріщини на наплавляється поверхні. В ході відновлення деталі припуски під обробку створюють на шийках, їх торцях і на поверхнях отворів під підшипники. Основні способи нанесення покриттів на поверхні сталевих валів зводяться до різних видів наплавлення й напилювання. Найбільш поширені три технології наплавлення. На всіх етапах ремонту потрібно здійснювати постійний контроль за якістю робіт. В першу чергу слід контролювати якість підготовки поверхні під відновну (чорнову) наплавку і якість самої наплавлення. Обов'язково повинні контролюватися чистота обробки під наплавлення, технологія наплавлення, профіль деталі після наплавлення та якість підготовки відновленої поверхні під чистову наплавку кавітаційно-стійкого шару. Особливо ретельно повинен контролюватися весь процес чистової наплавлення. Тут повинні Контролюватися вживані матеріали, режими та порядок накладання швів, профіль і якість після остаточної обробки поверхні деталей. Необхідно відзначити, що - якість остаточної обробки поверхні відремонтованої деталі має великий вплив на їх кавітаційну стійкість. Довжина заготовок визначається в залежності від довжини або ширини інструменту, кількості одиниць інструмента, виготовленого з однієї заготовки, і припуску на розріз і підрізування торців. Для кінцевого інструмента заготовки роблять на 1 - 2 одиниці, а для насадних - на 10 - 20 одиниць. Для заготовок насадні інструменту передбачається додатковий припуск, обумовлений технологією наплавлення.

Питання для самоперевірки:

- 1. Що таке сталініт?**
- 2. Що таке прутки?**
- 3. Що таке флюс?**
- 4. Які способи наплавлення існують?**
- 5. Що таке вокар?**

Домашнє завдання:

Опрацювати матеріал в підручнику П2 с.348-353

- ✓ **Виконати короткий конспект**
- ✓ **Дати відповіді на запитання**
- ✓ **Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net**

Література:

1. Обладнання та технології зварювальних робіт: навч. посібник./ I. В. Гуменюк.-К.: Грамота,2014.-120с
2. Технологія електродугового зварювання: Підручник/ I. В. Гуменюк, О. В. Іваськів, О. В. Гуменюк.-К.: Грамота,2006.-512с.:Бібліогр.:499 с.:іл.